



Pohled západní




Legenda

- 1 silikonová probarvená omítka - zateplení EPS tl.150mm
- 2 probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - EPS tl.150mm
- 3 sokl - probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - XPS tl.100mm
- 3a sokl - probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - EPS Speciál
- 4 nová hliníková falcovaná krytina, podstřešní žlaby
- 5 stávající ocelové zábradlí pavlače
- 6 hromosvod na fasádě
- 7 větrací mřížky na fasádě (odvětrání 1.PP)
- 8 značka - plyn
- 9 číslo popisné/orientační
- 10 poutač "KNIHOVNA"
- 20 telekomunikační skříňka
- 1 plastové okno 1050x1900mm - 2ks
- 2 plastové okno 1050x1950mm - 2ks
- 3 plastové okno 1400x1950mm - 4ks
- 4 plastové okno 1400x1900mm - 4ks
- 5a plastové okno 450x700mm - 4ks
- 6 plastové okno 400x800mm - 2ks
- so1 střešní okno rozměru 550x780mm - 3 ks
- so2 střešní okno rozměru 660x1400mm - 8 ks

Pohled jižní



Pohled jižní
(pavlač)



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"			
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory			
Jižní a západní pohled - nový stav			
FORMÁT	2xA4	poel spol. s r.o.	
DATUM	03/2014		
ÚČEL	RDS		
ARCH. Č.	540-03/14		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR.	08A	
1:100			