



Legenda bouracích prací

POL.	POPIS
A	Demontáž okenních a dveřních výplní včetně rámů a venkovního oplechování parapetu, vnitřní parapet zůstává
H	Odstranění stávajícího hromosvodového vedení (na fasádě) - pro opětovnou montáž
J	Odstranění střešních žlabů a svodů včetně háků a kotevnic prvků
M	Odstranění komínového zdiva až na úroveň 150mm pod spodní úroveň krokvi včetně oplechování komínu
P	Odstranění stávající střešní krytiny
Q	Odstranění stávajícího podhledu ezalit tl. 10mm, včetně konstrukce podhledu
R	Odstranění příčkového zdiva na úrovni 150mm pod spodní úroveň krokvi týká se i výtahové šachty
S	Odstranění stávajících střešních oken včetně jejich oplechování a vnitřního ezalitu/SDK obložení ostění
T	

Legenda místností:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
3.01	Schodiště	4,69
3.02	Chodba	6,81
3.03	Plynová kotelna	12,07
3.04	Výtah MB 100/0,36	2,88
3.05	Sklad knih	140,89
3.06	Prostor 2.NP	24,91

Legenda materiálů:

□ Stávající zdivo

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL Ing. Jar. Seidler	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jan Pokorný
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"			
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory			
Půdorys podkroví - bourací práce			
FORMÁT DATUM ÚČEL ARCH. Č. MĚŘÍTKO 1:100	2xA4 03/2014 RDS 540-03/14 ČÍSLO VYKR. 12	poel spol. s r.o.	