



Legenda bouracích prací

POL.	POPIS
A	Demontáž okenních a dveřních výplní včetně rámů a venkovního oplechování parapetu, vnitřní parapet zůstává
C1	Vybourání dveřního křídla včetně zárubně
H	Odstranění stávajícího hromosvodového vedení (na fasádě) - pro opětovnou montáž
J	Odstranění střešních žlabů a svodů včetně háků a kotevnic prvků
L	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy a dalších vrstev podlahy do hloubky cca 150mm
N	Demontáž označení budovy, osvětlení
P	Odstranění stávající střešní krytiny
Q	Odstranění stávajícího podhledu, včetně konstrukce podhledu
R	Odstranění betonového povrchu pavlače až na nosnou konstrukci, cca 100-150mm od okraje vybourání stávajícího okapního plechu
S	
T	

Legenda místností:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	Schodiště	4,84
2.02	Chodba	11,73
2.03	Půjčovna	24,43
2.04	Pracovna knihovny	10,08
2.05	Sklad	2,30
2.06	Knížní fondy	48,23
2.07	Audiovizuál, oddělení	21,38
2.08	Odd. kolektiv. činnosti	22,07
2.09	Sklad židlí	3,96
2.10	Kancelář vedení	11,20
2.11	WC zaměstnanci	1,05
2.12	Předsíní WC	1,76
2.13	Výtah MB 100/0,36	1,08
2.14	Předsíní výtahu	2,08
2.15	WC muži	0,84
2.16	Předsíní WC	1,84
2.17	WC ženy	0,88
2.18	Předsíní WC	2,52
2.19	Pavlač	21,19
2.20	Sklad	2,60

Poznámky :

Teraco vnitřní parapety šířky/hloubky 300mm

Legenda materiálů:

	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL Ing. Jar. Seidler	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jan Pokorný
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"			
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory			
Půdorys 2.NP - bourací práce			
FORMÁT 2xA4		ČÍSLO VYKR. 11	
DATUM 03/2014		ÚČEL RDS	
ARCH. Č. 540-03/14		MĚŘÍTKO 1:100	