


Pohled východní




Legenda


- 1 silikonová probarvená omítka - zateplení EPS tl.150mm
- 2 probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - EPS tl.150mm
- 3 sokl - probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - XPS tl.100mm
- 3a sokl - probarvená pastovitá omítka - imitace cihelného zdiva - EPS Speciál
- 4 nová hliníková falcovaná krytina, podstřešní žlaby
- 5 stávající ocelové zábradlí pavlače
- 6 hromosvod na fasádě
- 7 větrací mřížky na fasádě (odvětrání 1.PP)
- 8 značka - plyn
- 9 číslo popisné/orientační
- 10 poutač "KNIHOVNA"
- 11 odkouření plynového kotle
- 12 větrací mřížky na fasádě (odvětrání plynové kotelny)
- 13 elektro přípojková skříň - plechová
- 14 světlo na fasádě
- 17 anténa zabezpečovacího zařízení (fasádě pavlače 2.NP)
- 19 poutač "KNIHOVNA" - plachta na zábradlí

- 1 plastové okno 1050x1900mm - 12ks
- 1a plastové okno 1050x1900mm - 6ks
- 2 plastové okno 1050x1950mm - 2ks
- 3 plastové okno 1400x1950mm - 0ks
- 4 plastové okno 1400x1900mm - 0ks
- 5 plastové okno 450x700mm - 4ks
- 6 plastové okno 400x800mm - 2ks
- so1 střešní okno rozměru 550x780mm - 3 ks
- so2 střešní okno rozměru 660x1400mm - 8 ks
- D1 hliníkové vstupní dveře v otvoru 1650x2750mm - 1ks
- D2 plastové vstupní dveře v otvoru 900x2050mm - 1ks
- D3 plastové vstupní dveře v otvoru 1350x2750mm - 1ks
původní dveře z 1.NP přesunuty do 2.NP

Pohled severní
(pavlač)



Pohled severní



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	poel spol. s r.o.	
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný		
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"				FORMÁT	2xA4
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory				DATUM	03/2014
Severní a východní pohled - nový stav				ÚČEL	RDS
				ARCH. Č.	540-03/14
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR. 07A
				1:100	