


Pohled východní




Legenda

- 1 cementová omítka + rezné zdivo - bez zateplení
- 2 sokl - cementová omítka + rezné zdivo - bez zateplení
- 3 komín vyzdžen z plných cihel CP
- 4 stávající plechová krytina, nástřešní žlaby
- 5 stávající ocelové zábradlí pavlače
- 6 hromosvod na fasádě
- 7 větrací mřížky na fasádě (odvětrání 1.PP)
- 8 značka - plyn
- 9 číslo popisné/orientační
- 10 poutač "KNIHOVNA"
- 11 odkouření plynového kotle
- 12 větrací mřížky na fasádě (odvětrání plynové kotelny)
- 13 elektro přípojková skříň - plechová
- 14 světlo na fasádě
- 15 poštovní schránka na fasádě
- 16 vypínač venkovního osvětlení
- 17 anténa zabezpečovacího zařízení (fasádě pavlače 2.NP)
- 18 pozůstatek zabezpečovacího zařízení (fasádě pavlače 2.NP)
- 19 poutač "KNIHOVNA" - plachta na zábradlí
- 21 pozůstatky elektro, větrání - zrušit


Poznámky :

Stávající okna jsou plastová.
Stávající dveře jsou dřevěné (2.NP) a plastové (1.NP).
Stávající střešní okna kyvná, dřevěná, hliníkové oplechování
Stávající hromosvod je vedený po fasádě v blízkosti střešních svodů.

Pohled severní
(pavlač)



Pohled severní



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"			
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory			
Severní a východní pohled - stávající stav			
FORMÁT	2xA4		
DATUM	03/2014		
ÚČEL	RDS		
ARCH. Č.	540-03/14		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR. 07		