



Legenda bouracích prací

POL.	POPIS
H	Odstranění stávajícího hromosvodového vedení (na fasádě) - pro opětovnou montáž
J	Odstranění střešních žlabů a svodů včetně háků a kotevnic prvků
M	Odstranění komínového zdiva až na úroveň 150mm pod spodní úroveň krokví včetně oplechování komínu
P	Odstranění stávající střešní krytiny
S	Odstranění stávajících střešních oken včetně jejich oplechování a vnitřního ezalit/SDK obložení ostění
T	Odstranění případných stávajících odvětrávacích komínků budou nahrazeny novými kusy (stejný počet)

Poznámky:
Střešní krytina plechová, s nástřešními žlaby.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL Ing. Jar. Seidler	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jan Pokorný
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny" na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory			
Půdorys střechy - bourací práce			
FORMÁT DATUM ÚČEL ARCH. Č. MĚŘÍTKO 1:100		2xA4 03/2014 RDS 540-03/14 ČÍSLO VYKR. 13	