


- 1 cementová omítka + režné zdivo - bez zateplení
- 2 sokl - cementová omítka + režné zdivo - bez zateplení
- 3 komín vyžděn z plných cihel CP
- 4 stávající plechová krytina, nástřešní žlaby
- 5 stávající ocelové zábradlí pavlače
- 6 hromosvod na fasádě
- 7 větrací mřížky na fasádě (odvětrání 1.PP)
- 8 značka - voda
- 9 číslo popisné/orientační
- 10 poutač "KNIHOVNA"
- 20 telekomunikační skříňka

Stávající okna jsou plastová.  
Stávající dveře jsou dřevěné (2.NP) a plastové (1.NP).  
Stávající střešní okna krovná, dřevěná, hliníkové oplechování  
Stávající hromosvod je vedený po fasádě v blízkosti střešních svodů.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný	
<p>"Sniženi energetické náročnosti objektu knihovny"</p> <p>na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory</p> <p>Jižní a západní pohled - stávající stav</p>				<p>FORMÁT 2xA4</p> <p>DATUM 03/2014</p> <p>ÚČEL RDS</p> <p>ARCH. Č. 540-03/14</p> <p>MĚŘÍTKO 1:100</p> <p>ČÍSLO VYKR. 08</p>