



### Legenda bouracích prací

POL.	POPIS
E	Odstranění betonové pavlače v 1.NP včetně schodiště, zábradlí
F	Povrchová úprava, srovnání povrchu soklového zdiva před omítnutím a zateplením XPS
G	Odsekání soklového rezného zdiva pouze po úroveň stávajícího terénu
H	Odstranění stávajícího hromosvodového vedení (na fasádě) - pro opětovnou montáž
J	Odstranění střešních žlabů a svodů včetně háků a kotevnic prvků
K	Odstranění pozůstatků - ocelové rámy na fasádě u oken do 1.PP plastová okna 1.PP zůstanou zachována

### Legenda místností:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
0.01	Schodiště	3,19
0.02	Sklep	21,83
0.03	Sklep	21,83
0.04	Sklep	21,15
0.05	Sklep	21,83

### Legenda materiálů:

□ Stávající zdivo

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Pokorný	VYPRACOVAL Ing. Jar. Seidler	KRESLIL	TECH. KONTROLA Ing. Jan Pokorný	<b>poel</b> spol. s r.o.
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"				
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory				
Půdorys 1.PP - bourací práce				
FORMÁT DATUM ÚČEL ARCH. Č.		2xA4 03/2014 RDS 540-03/14		ČÍSLO VYKR. <b>09</b>
MĚŘÍTKO <b>1:100</b>				